

WPN.712.1.2011.DS
WPN.712.1.2011.DS

PROTOKÓŁ KONTROLI

Egz. nr 1 i 2

1. Oznaczenie jednostki kontrolowanej, jej adres i REGON

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
ul. Marszałka Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
REGON 357113561
NIP 676-21-29-876

2. Nazwa organu sprawującego nadzór nad jednostką kontrolowaną.

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Grzybowska 80/82
00-844 Warszawa

3. Imię i nazwisko kierownika jednostki kontrolowanej oraz okres, w którym pełni on swoją funkcję – z uwzględnieniem zmian w okresie objętym kontrolą.

dr inż. Jerzy Grela – pełniący obowiązki dyrektora.
Funkcję dyrektora pełni od 4 sierpnia 2008r.

4. Imię i nazwisko osoby udzielającej wyjaśnień lub składającej oświadczenie.

Nie udzielano wyjaśnień.

5. Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe kontrolującego lub kontrolujących, nazwę komórki kontroli oraz numer i data upoważnienia do kontroli.

Cezary Pacocha – Główny Specjalista ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego w Wydziale Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000 w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach,

- upoważnienie do kontroli nr 7 z 24 stycznia 2011r. nr: WOF.I.011.7.2011
- upoważnienie do kontroli nr 18 z 20 maja 2011r. nr: WOF-I.011.18.2011



Dorota Stępniewska – Starszy Inspektor ds. kontroli oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego w Wydziale Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000 w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach,

- upoważnienie do kontroli nr 8 z 24 stycznia 2011r. nr: WOF.I.011.8.2011
- upoważnienie do kontroli nr 19 z 20 maja 2011r. nr WOF-I.011.19.2011

6. *Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych w jednostce kontrolowanej z wymienieniem ewentualnych przerw w kontroli.*

Kontrolę prowadzono w okresach:

- od 1 lutego 2011r. do 31 maja 2011r.
- od 1 czerwca 2011r. do 31 października 2011r.

7. *Określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą.*

Sprawdzenie zgodności prowadzonych prac w korycie rzeki Soły i Koszarawy na żywiecczyźnie, w tym polegających na eksploatacji kruszywa, z przepisami ochrony przyrody oraz pod kątem ustawy z dnia 11 sierpnia 2001r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz. U. z 2001r. Nr 84, poz. 906) oraz ustawy z 24 czerwca 2010r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z 2010r. (Dz. U. z 2010r. Nr 123, poz. 835, Nr 148, poz. 993).

Okres objęty kontrolą od 1 lutego 2011r. do 31 maja 2011r. przedłużony do 31 października 2011r.

8. *Informację o wcześniej przeprowadzonej kontroli w zakresie objętym kontrolą.*

Wcześniej nie przeprowadzano kontroli w tym zakresie.

9. *W trakcie przeprowadzonej kontroli stwierdzono, co następuje:*

9.1 Informacje ogólne:

Kontrola została przeprowadzona na podstawie art. 123 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz.U. z 2009 Nr 151, poz. 1120 z późn. zm.), który upoważnia regionalnego dyrektora ochrony środowiska do przeprowadzania kontroli przestrzegania przepisów o ochronie przyrody w trakcie gospodarczego wykorzystania zasobów i składników przyrody przez jednostki organizacyjne oraz osoby prawne i fizyczne.

Przedmiotem kontroli było sprawdzenie zgodności prowadzonych prac, polegających na eksploatacji kruszyw z koryta rzeki Soły oraz rzeki Koszarawy, z przepisami z zakresu ochrony przyrody.

Kontrolę przeprowadzono w dwóch okresach: od 1 lutego 2011r. do 31 maja 2011r. oraz od 1 czerwca 2011r. do 31 października 2011r. Przedłużenie kontroli wiązało się z dużą liczbą stwierdzonych śladów wskazujących na pobór aluwii z koryt rzek Soły i Koszarawy oraz z niezakończonymi sprawami mającymi na celu wyjaśnienie kwestii poboru żwiru.

Szczegóły dotyczące przeprowadzonych oględzin, a także listę obecności zawierają protokoły spisane w okresie: od 1 lutego 2011r. do 31 października 2011r.

Oględziny kontrolne przeprowadzono wzdłuż koryta rzeki Soły i rzeki Koszarawy w obecności przedstawicieli Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, Zarząd Zlewni Soły i Skawy z/s w Żywcu na następujących odcinkach:

- Soła: od miejscowości Rajcza do miejscowości Żywiec
- Koszarawa: od miejscowości Koszarawa do miejscowości Żywiec

Koryto rzeki Soły poddano oględzinom terenowym 8 krotnie w następujących dniach: 7 lutego 2011r.; 25 lutego 2011r.; 9 marca 2011r.; 15 kwietnia 2011r.; 6 maja 2011r.; 16 czerwca 2011r.; 29 sierpnia 2011r. i 31 października 2011r.

W czasie wizji w terenie stwierdzono następujące nieprawidłowości:

I. 9 marca 2011r.,

Na odcinku w miejscowości Milówka, w rejonie ulicy Wodnej i Plażowej, stwierdzono pobór żwiru z rzeki Soły poprzez wywóz samochodami ciężarowymi na plac firmy DROMIL. Pracownicy tutejszej Dyrekcji wezwali policję. Osoba odpowiedzialna za wykroczenie otrzymała karę grzywny i zwróciła kruszywo w rejon prawego brzegu rzeki Soły.

II. 15 kwietnia 2011r.,

W miejscowości Wieprz, powyżej odcinka w rejonie ulicy Wodnej stwierdzono ślady poboru żwiru w kilku miejscach.

III. 6 maja 2011r.

Na odcinku rzeki Soły, w rejonie ujścia potoku Leśnianka, stwierdzono ślady po wybranym żwirze o wymiarze ok. 10 x 15m oraz trzy przyzmy usypanego żwiru, wysokości ok. 1,30 m.

Ponadto w miejscowości Wieprz, na odcinku powyżej kolektora sanitarnego do mostu drogowego, stwierdzono w obrębie prawego brzegu rzeki Soły liczne ślady poboru osadów. Największe miejsce miało długość ok. 100 m, natomiast na lewym brzegu rzeki zaobserwowano prawdopodobne miejsce poboru żwiru o długości 15 m.

IV. 16 czerwca 2011r.

Na odcinku rzeki Soły w km 18+000, powyżej oczyszczalni ścieków w Gminie Wilamowice oraz w rejonie ulicy Wałowej stwierdzono ślady poboru żwiru na powierzchni ok. 5x10m i głębokości ok. 1m.

Jednocześnie na odcinku w km 19+300 – 19+400, w rejonie poniżej ujścia śluzy wałowej, stwierdzono ślady poboru żwiru na powierzchni ok. 20m i miąższości ok. 1-1,5 m.

Na odcinku w km 20+000, stwierdzono mechaniczny pobór żwiru w jednym miejscu.

V. 29 sierpnia 2011r.

Na odcinku rzeki Soły w km 55+500 w Gminie Radziechowy Wieprz i miejscowości Cięcina, stwierdzono dwie usypane przyzmy otoczków oraz miejsce ich poboru o wymiarach ok. 1,5 x 1,5 m.



Natomiast na odcinku w km 68+200 stwierdzono ślady poboru kruszywa z koryta rzeki Soły zarówno na prawym jak i na lewym jej brzegu.

Koryto rzeki Koszarawy poddano oględzinom terenowym 6rotnie, w następujących dniach: 18 lutego 2011r., 30 marca 2011r., 21 kwietnia 2011r., 27 lipca 2011r., 27 września 2011r. i 21 października 2011r.

Podczas wizji w terenie stwierdzono następujące nieprawidłowości:

I. 30 marca 2011r.

Na odcinku w miejscowości Pewel Mała w Gminie Świnna, rejon rezerwatu „Gawroniec” pomiędzy mostem w pobliżu ulicy Kiełbasów a mostem na drodze wojewódzkiej, stwierdzono usypane przyzmy żwiru w środkowej części koryta rzeki Koszarawy, ślady jego poboru w trzech miejscach przyzmy, a także obsypane żwirem, na lewym brzegu skarpy bezpośrednio sąsiadujące z rezerwatem „Gawroniec”. Ponadto ustalono, że żwir został wyselekcjonowany pod względem frakcji i prawdopodobnie przygotowany do wywozu.

RZGW w Krakowie wskazał, że zakres prowadzonych prac miał dotyczyć wyłącznie prac ziemnych (uzupełnienie wyryw brzegowych) na prawym brzegu rzeki i jest wykonywany na zlecenie Urzędu Gminy Świnna. Celem tych prac było usunięcie szkód po powodzi mającej miejsce w 2010r. Jednocześnie z oświadczenia pracowników RZGW Kraków wynika, że nie było wydawane żadne zezwolenie na pobór żwiru oraz na przeprowadzenie robót w bezpośrednim sąsiedztwie rezerwatu „Gawroniec”, a także na usypanie przyzmy żwiru pośrodku koryta rzeki Koszarawy. Ponadto na odcinku rzeki Koszarawy w Gminie Jeleśnia, poniżej ujścia w pobliżu wodociągu stwierdzono pobór kruszywa na powierzchni ok. 100 x 50m.

II. 21 kwietnia 2011r.

Na odcinku w Gminie Świnna, w rejonie rezerwatu „Gawroniec” stwierdzono ślady poboru żwiru oraz ślady użycia ciężkiego sprzętu w środkowej części koryta rzeki Koszarawy.

III. 27 września 2011r.

Na odcinku w miejscowości Pewel Mała, Gmina Świnna, na odcinku w km 8+600 do 7+600, od mostu drogowego w ciągu ulicy Kiełbasów, stwierdzono ślady poboru żwiru o powierzchni ok. 20-50 m².

W celu uzyskania bliższych informacji odnośnie do stwierdzonych poborów kruszywa w terenie, pracownicy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach skierowali następujące pisma o wyjaśnienie:

- **3 marca 2011r.** do Urzędu Gminy Milówka, w związku z kontrolą przeprowadzoną 7 lutego 2011r., podczas której stwierdzono prowadzenie robót w korycie rzeki Soły w miejscowości Milówka, w rejonie ulicy Plażowej i Wodnej, na zlecenie Urzędu Gminy Milówka i po uzgodnieniu z administratorem cieku, polegające na przemieszczaniu materiału żwirowego z lewego brzegu na prawy brzeg rzeki przy pomocy koparek, prawdopodobnie w celu zasypania wyrwy brzegowej i odbudowy zniszczonego boiska sportowego. W piśmie tym proszono o podanie zakresu i terminu prowadzonych prac oraz podanie informacji, jakie warunki prowadzenia robót,

uwzględniające ochronę środowiska przyrodniczego zostały nałożone jako obowiązujące w trakcie realizacji wyżej opisanych prac, gdyż wybieranie żwiru z koryta rzeki i jego przemieszczanie powodowało znaczne zmaczenie wody poniżej odcinka rzeki. W powyższym piśmie proszono również o przesłanie wydanych zezwoleń i uzgodnień w tym zakresie. Kopię przedmiotowego pisma skierowano również do: Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, Zarząd Zlewni Soły i Skawy oraz do Polskiego Związku Wędkarskiego, Okręg Bielsko-Biała z/s w Bielsku-Białej.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach nie otrzymała żadnej odpowiedzi na powyższe pismo.

- **1 kwietnia 2011r.** na Komendę Powiatową w Żywcu, odnośnie do kontroli przeprowadzonej 9 marca 2011r., w sprawie nielegalnego wydobywania żwiru z koryta rzeki Soły, przy pomocy ciężkiego sprzętu tj. koparki i samochodu ciężarowego, kontroli mającej miejsce 30 marca 2011r., w sprawie wydobywania żwiru z koryta rzeki Koszarawy w bezpośrednim sąsiedztwie rezerwatu „Gawroniec” w miejscowości Pewel Mała, Gmina Świnna oraz stwierdzonych śladów poboru kruszywa poniżej potoku Krzyżówka w Gminie Jeleśnia.
W piśmie tym proszono o zwracanie szczególnej uwagi podczas patroli policyjnych, szczególnie gdy widoczny jest w korycie rzeki sprzęt do poboru i transportu kruszywa, czy zachodzi podejrzenie popełnienia czynu zabronionego.
Kopię przedmiotowego pisma skierowano również: na Komisariat Policji w Jeleśni, Komisariat Policji w Węgierskiej Górcie, Komisariat Policji w Rajczy, do Polskiego Związku Wędkarskiego, Okręg Bielsko-Biała z/s w Bielsku-Białej oraz do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, Zarząd Zlewni Soły i Skawy.
- **19 maja 2011r.** ponownie skierowano pismo na Komendę Powiatową w Żywcu odnośnie do kontroli przeprowadzonej 9 marca 2011r., jednocześnie przedstawiając wyniki kontroli z 21 kwietnia 2011r., gdzie na przedmiotowym odcinku w bezpośrednim sąsiedztwie rezerwatu „Gawroniec” dodatkowo zauważono ślady użycia ciężkiego sprzętu oraz wyniki kontroli z 6 maja 2011r.
W piśmie tym proszono o przekazanie wszelkich informacji we wskazanym zakresie.
Kopię przedmiotowego pisma skierowano również: na Komisariat Policji w Jeleśni, Komisariat Policji w Węgierskiej Górcie, Komisariat Policji w Rajczy, do Polskiego Związku Wędkarskiego, Okręg Bielsko-Biała z/s w Bielsku-Białej oraz do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, Zarząd Zlewni Soły i Skawy.
- **20 kwietnia 2011r.** do Pana Henryka Jurasza - Wójta Gminy Świnna, odnośnie do oględzin kontrolnych mających miejsce 30 marca 2011r.
W piśmie tym proszono o przekazanie wszelkich informacji w sprawie opisanych prac w obrębie koryta rzeki Koszarawy.
Kopię przedmiotowego pisma skierowano również do: Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, Zarząd Zlewni Soły i Skawy oraz do Polskiego Związku Wędkarskiego, Okręg Bielsko-Biała z/s w Bielsku-Białej.
- **19 maja 2011r.** ponownie skierowano pismo do Urzędu Gminy Świnna odnośnie do zdarzenia mającego miejsce podczas kontroli 30 marca 2011r. w bezpośrednim

sąsiedztwie rezerwatu „Gawroniec”, pomiędzy mostem w rejonie ulicy Kielbasów a mostem na drodze wojewódzkiej.

W piśmie tym tutejsza Dyrekcja prosiła o przekazanie wszelkich informacji w sprawie opisanych prac.

Kopię przedmiotowego pisma skierowano również do: Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, Zarząd Zlewni Soły i Skawy oraz do Polskiego Związku Wędkarskiego, Okręg Bielsko-Biała z/s w Bielsku-Białej.

W odpowiedzi na pismo tutejszej Dyrekcji z 20 kwietnia 2011r i z 19 maja 2011r., Urząd Gminy w Świnnej pismem z 23 maja 2011r. poinformował, że na przedmiotowym odcinku w rejonie mostu w Kielbasowie i w rejonie rezerwatu „Gawroniec” w maju, czerwcu i wrześniu 2010r., w celu likwidacji szkód powodziowych wykonywane były roboty udrożnieniowe i zabezpieczeniowe w ramach zadania pn. „Remont – odbudowa-zabezpieczenie uszkodzonych przyczółków mostu w Pewli Małej, ul. Kielbasów w km 0+340 – 0+360”, realizowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego Gmina Świnna. Ponadto poinformował, że Urząd Gminy nie zlecał żadnych innych robót w korycie potoku Koszarawa, gdyż nie ma takiego prawa bez zgody administratora potoku. Pismo to skierowano również do: Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, Zarząd Zlewni Soły i Skawy i do Polskiego Związku Wędkarskiego, Okręg Bielsko-Biała z/s w Bielsku-Białej.

W odpowiedzi na pismo tutejszej Dyrekcji z 1 kwietnia 2011r. i 19 maja 2011r., Komisariat Policji w Rajczy pismem z 24 maja 2011r. poinformował, że na terenie podległym jego działaniom, nie zostały ujawnione i stwierdzone nielegalne pobory kruszywa z koryta rzek Soły i Koszarawy od dnia zdarzenia, czyli od 9 marca 2011r. w Milówce. Poinformowano również, że w przypadku ujawnienia podobnych incydentów powiadomiona zostanie najbliższa siedziba ochrony środowiska.

- **30 września 2011r.** skierowano pismo na Komisariat Policji w Jeleśni odnośnie do kontroli z 27 września 2011r., podczas której pracownicy RDOŚ Katowice w Gminie Świnna, na odcinku od mostu drogowego na drodze wojewódzkiej w ciągu ulicy Kielbasów w km 8+600 do 7+600 stwierdzili ślady poboru kruszywa o objętości ok. 20-50 m². W piśmie tym poruszono kwestię zwracania szczególnej uwagi podczas patroli policyjnych czy w danym przypadku zachodzi podejrzenie popełnienia czynu zabronionego.

W odpowiedzi na pismo tutejszej Dyrekcji z 30 września 2011r., Komisariat Policji w Jeleśni pismem z 8 listopada 2011r. poinformował, że po przeprowadzeniu czynności w sprawie, nie stwierdzono podejrzenia popełnienia czynu zabronionego. Ponadto podano, że miejsca wskazane w Naszym piśmie są na bieżąco monitorowane w ramach służb patrolowych i obchodowych.

W czasie oględzin kontrolnych stwierdzono, że większość prac prowadzonych w korycie rzeki Soły i Koszarawy polegało głównie na utrzymaniu wód a w szczególności na usuwaniu szkód po powodzi mającej miejsce w 2010r. Wykonywane prace w obrębie koryt rzecznych

miały na celu zabezpieczenie i umocnienie brzegów poprzez zasypanie i odbudowę wyrw brzegowych czy budowę opasek brzegowych.

Podczas oględzin pracownicy przeprowadzający kontrolę stwierdzili również inne nieprawidłowości, które nie podlegały zakresowi przedmiotowej kontroli. Nieprawidłowości te uwzględniono jednak podczas wysyłania pism z prośbą o wyjaśnienie.

10. Wzmianka o przekazaniu informacji o podjętych działaniach zapobiegających powstaniu nieprawidłowości i ich skutkach do czasu zakończenia kontroli

Brak – nie sporządzono

11. Wzmianka o sporządzonych protokołach dodatkowych, odpisach i wyciągach oraz o zabezpieczonych dowodach (w przypadku występowania).

Protokoły z oględzin kontrolnych spisane w dniach:

Soła:

7 lutego 2011r.
25 lutego 2011r.
9 marca 2011r.
15 kwietnia 2011r.
6 maja 2011r.
16 czerwca 2011r.
29 sierpnia 2011r.
31 października 2011r.

Koszarawa:

18 lutego 2011r.
30 marca 2011r.
21 kwietnia 2011r.
27 lipca 2011r.
27 września 2011r.
21 października 2011r.

12. Wzmianka o dokonaniu wpisu do książki kontroli.

Nie dokonano wpisu do książki kontroli.

8. Informacja o odczytaniu przez kierownika jednostki kontrolowanej protokołu kontroli.

Przesłano pocztą egz. 1 i egz. 2 protokołu kontroli.

9. Omówienie dokonanych w protokole poprawek, skreśleń i uzupełnień.



Nie było poprawek, skreśleń i uzupełnień.

10. Wzmianka o poinformowaniu kierownika kontrolowanej jednostki o prawie, sposobie i terminie zgłoszenia zastrzeżeń oraz o prawie odmowy podpisania protokołu.

Kierownik jednostki został poinformowany w piśmie z 17 stycznia 2012r. nr WPN.712.1.2011.DS; WPN.712.1.2.2011.DS o przysługującym mu prawie zgłoszenia wyjaśnień do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w terminie do siedmiu dni od dnia otrzymania protokołu.

Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Egzemplarz nr 1 pozostaje w dyspozycji kierownika kontrolowanej jednostki.

Integralną część protokołu stanowi spis załączników.

Spis załączników:

1. Kserokopie protokołów z oględzin spisanych w dniach od 1 lutego 2011r. do 31 października 2011r.

Katowice
Z-ca DYREKTORA
ds. Zarządu Zlewni Sól i Skawy
z siedzibą w Żywcu
.....
mgr inż. Paweł Wąbielec

Kierownik jednostki kontrolowanej
/ z upoważnienia

.....
.....
.....

Kontrolujący

deponujemy
zic - kopia protokołu

.....

.....